

TECHNICAL INFO LAND ROVER

○ Type de véhicule

Land Rover

○ Véhicules en question

Discovery 3: VIN 000303-507637

Range Rover Sport: VIN 900290-207274

● PROBLÈME

Des bruits de grincement se produisent, provenant des freins arrière, lors d'une légère pression du frein.

○ Cause du problème

Les mâchoires de frein grincent au niveau des freins à disques.

○ Élimination de l'anomalie

Il est recommandé d'enlever les plaquettes de frein arrière, de nettoyer et lubrifier le support d'étrier de frein et d'installer des plaquettes de frein modifiées.

N'oubliez pas d'enlever la bande de protection sur la surface adhésive avant d'installer les plaquettes de frein.