

# TECHNICAL INFO

## AUDI

### ○ Tipo di veicolo

Audi Q7, 3,6l, BHL, 206kW (280 cv) anno di costruzione 2007-2010

### ○ Veicoli in questione

Tutti i modelli negli anni di costruzione 2006-2009.

### ● PROBLEMA

La spia di avvertimento del freno di stazionamento non si spegne dopo il rilascio del freno di stazionamento stesso.

### ○ Causa del problema

La leva del freno di stazionamento, non ritorna nella posizione originale a causa di una difetto di progettazione.

### ○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare una nuova molla a gas sulla leva dell'interruttore a pedale.