

# TECHNICAL INFO

## NISSAN

### ○ Voertuigtype

Nissan Primera (P12)

### ○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen.

### ● PROBLEEM

Het ABS wordt geactiveerd, zelfs wanneer het rempedaal niet wordt ingedrukt.

### ○ Oorzaak van het probleem

Het impulswiel van de ABS-wielsnelheidssensor zit los op de verbinding van de aandrijfjas.

### ○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, de verbinding van de aandrijfjas te vervangen.