

# TECHNISCHE INFO

## CHRYSLER

### ○ Fahrzeugtyp

Chrysler Voyager, (TYP GK/GY/RG), 3,3l V6, 128kw (174 PS) bei 5100 1/min, R-Cat, Baujahr 2001-2008

### ○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle, die mit Allradantrieb ausgestattet sind.

### ● PROBLEM

Bei langsamer Fahrt ohne Bremsbetätigung ist ein dumpfes Geräusch von den Hinterradbremsen zu vernehmen.

### ○ Ursache des Problems

Der Bremssattelträger der Hinterradbremse ist defekt.

### ○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, einen geänderten Bremssattelträger für die Hinterradbremse einzubauen.

### ○ Ersatzteile

Bremssattelträger für Hinterradbremse (rechts), Ersatzteilnummer: 05073640AA

Bremssattelträger für Hinterradbremse (links), Ersatzteilnummer: 05073641AA

Halteklammer für Handbremsseilzug (bei Baujahren 1997-2000): Ersatzteilnummer: 02207909 (2x)

Splint: (2x)

Montagepaste für Bremsen: Ersatzteilnummer: J8993704

### ○ Fahrzeugtyp

Chrysler Neon

### ○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle, die bis zum 11. April 2001 produziert wurden.

### ● PROBLEM

Es treten ein Verlust der Bremskraftverstärkung, sowie eine erhöhte Leerlaufdrehzahl auf.

### ○ Ursache des Problems

Der Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers wurde durch Öleintritt verunreinigt. In Folge der nun auftretenden Dehnung des Unterdruckschlauchs löst dieser sich vom Bremskraftverstärker.

### ○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, einen geänderten Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker einzubauen.

### ○ Ersatzteile

Unterdruckschlauch

1,8l/2,0l SOHC- Linkslenker (8.Stelle VIN: A/C): Ersatzteilnummer: 05080778AA

2,0l DOHC- Linkslenker/Rechtslenker (8.Stelle VIN: F): Ersatzteilnummer: 05273135AB

1,6l SOHC- Linkslenker/Rechtslenker (8.Stelle VIN: P): Ersatzteilnummer: 05273974AA

1,8l/2,0l SOHC- Rechtslenker (8.Stelle VIN: A/C): Ersatzteilnummer: 05273975AA