

TECHNICAL INFO NISSAN

○ Fahrzeugtyp

Nissan Primera (P12)

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle.

● PROBLEM

ABS- Aktivierung, auch wenn das Bremspedal nicht betätigt wird.

○ Ursache des Problems

Das Impulsrad des ABS-Raddrehzahlsensors sitzt lose auf dem Antriebswellengelenk.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, das Antriebswellengelenk zu erneuern.