

TECHNISCHE INFO

FIAT

○ Fahrzeugtyp

Fiat 500/500C (07-), 1,2l V8, 169A4.000, 51kw (69 PS) bei 5500 1/min, R-Cat, Baujahr 2007-2013

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit ESP.

● PROBLEM

Aufleuchten der Berganfahrhilfe-Warnleuchte.
Abgelegte Fehlercodes: C1216, betrifft Kupplungspedalstellungsschalter.

○ Ursache des Problems

Es liegt ein Fehler im ABS/ESP-Steuergerät vor.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, das ABS/ESP- Steuergerät mit der aktuellen Softwareversion zu programmieren. Kontaktieren Sie zur Durchführung dieser Reparaturarbeit Ihren Hersteller.

○ Fahrzeugtyp

Fiat Stilo, 1,9l JTD Multijet V16, 192A5.000, 103kw (140 PS) bei 4000 1/min, Baujahr 2004-2006

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit ESP der Marke Bosch 5.7 bis VIN 366452.

● PROBLEM

Aufleuchten der ESP-Warnleuchte.

○ Ursache des Problems

Es liegt eine zu hohe Ansprechempfindlichkeit des ABS-/ESP-Steuergeräts vor.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, zunächst den ESP-Fehlerspeicher auszulesen. Prüfen Sie nach, ob der Fehlercode C1505, betreffend den Lenkwinkelfehler, abgelegt ist. Sofern dieser Fehlercode angezeigt wird ist das ESP-Steuergerät auszuwechseln.

○ Ersatzteile

ESP-Steuergerät: Ersatzteilnummer: 7173144

○ Fahrzeugtyp

Fiat Stilo, 1,9l JTD Multijet V16, 192A5.000, 103kw (140 PS) bei 4000 1/min, Baujahr 2004-2006

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle bis VIN 598038.

● PROBLEM

Während der Bremsbetätigung beim Rückwärtsfahren tritt eine übermäßige Geräuschentwicklung auf.

○ Ursache des Problems

Die Geräusche treten aufgrund negativer Materialeigenschaften der Bremsbeläge auf.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, geänderte hintere Bremsklötze einzubauen. Verwenden Sie dazu ein Spezialwerkzeug (1.870.886000).

○ Ersatzteile

Satz Bremsklötze hinten: Ersatzteilnummer: 71740725

Erfahren Sie mehr unter www.bremboparts.com



TECHNISCHE INFO

FIAT

○ Fahrzeugtyp

Fiat Grande Punto

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit 1,2l/ 1,3l/ 1,4l/ 1,6l-Motor.

● PROBLEM

Während der Bremsbetätigung steigt die Motordrehzahl an.

○ Ursache des Problems

Es liegt ein Softwarefehler im ABS-/ESP-Steuergerät vor.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, weitere elektrische und mechanische Systemtests durchzuführen, um andere Störungsursachen auszuschließen. Sofern Sie keine Fehlfunktion(en) feststellen, empfehlen wir, das ABS-/ESP- mit der aktualisierten Software zu programmieren. Kontaktieren Sie wenn notwendig Ihren Hersteller.

○ Fahrzeugtyp

Fiat Grande Punto, 1,2l V8, 199A4.000, 48kw (65 PS) bei 5000 1/min, R-Cat, Baujahr 2005-2011

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit ESP bis Februar 2008.

● PROBLEM

Aufleuchten der ESP-Warnleuchte.

Es sind die Fehlercodes C1216 und P0704 abgelegt.

Zudem tritt eine eingeschränkte Funktion des Geschwindigkeitsregelsystems auf.

○ Ursache des Problems

Der Kupplungspedalstellungsschalter ist defekt.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, Kupplungspedalstellungsschalter zu erneuern.

○ Ersatzteile

Kupplungspedalstellungsschalter: Ersatzteilnummer: 51798630

○ Fahrzeugtyp

Fiat Grande Punto, 1,2l V8, 199A4.000, 48kw (65 PS) bei 5000 1/min, R-Cat, Baujahr 2005-2011

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Linkslenker.

● PROBLEM

Die Bremsleuchten erlöschen nicht. Aufleuchten der ESP-Warnleuchte.

Bei Modellen mit Automatikgetriebe (Dualogic) ist es nicht möglich, den 1.Gang einzulegen.

○ Ursache des Problems

Die Halteklammer der Bremskraftverstärker-Druckstange ist beschädigt.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, die Halteklammer der Bremskraftverstärker-Druckstange zu erneuern, sowie die Einstellung des Bremspedalstellungsschalters zu prüfen.

○ Ersatzteile

Halteklammer: Ersatzteilnummer: 46755874

Schmierfett: Ersatzteilnummer: 71732197

Erfahren Sie mehr unter www.bremboparts.com



TECHNISCHE INFO

FIAT

○ Fahrzeugtyp

Fiat Punto/Punto Classic, (99-11), 1,2l 8V, 188A5.000, 59kw (80 PS), bei 5000 1/min, R-Cat, Baujahr 1999-2008

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle.

● PROBLEM

Es sind Geräusche vom Unterboden her, im Bereich der Handbremse, zu vernehmen.

○ Ursache des Problems

Die Handbremsseilzüge sind lose und schlagen gegen den Unterboden.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, einen Dämpfungsblock auf 70mm x 50mm zuzuschneiden. Bauen Sie dann den hinteren Aschenbecher aus und fügen Sie den Dämpfungsblock zwischen Bodenblech und Handbremseinstellvorrichtung ein.

○ Ersatzteile

Selbstklebender Dämpfungsblock: Ersatzteilnummer: 71711972

○ Fahrzeugtyp

Fiat Multipla, 1,9l JTD, 182B4.000, 77kw (105 PS), bei 4000 1/min, Baujahr 1999-2000

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle.

● PROBLEM

Die Bremsen schleifen, obwohl das Bremspedal nicht betätigt wird.

○ Ursache des Problems

Der Bremspedalstellungsschalter ist falsch eingestellt.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, den Bremspedalstellungsschalter richtig einzustellen.

○ Fahrzeugtyp

Fiat Bravo, Baujahr 2007 bis 2014

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit ESP bis VIN 4143834.

● PROBLEM

Die Funktion der Berganfahrhilfe ist beeinträchtigt.
Das Fahrzeug zieht bei Bremsbetätigung nach rechts/links.

○ Ursache des Problems

Es liegt ein Softwarefehler im ABS-/ESP- Steuergerät vor.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, ein neues ABS-/ESP-Steuergerät einzubauen.

○ Ersatzteile

ABS-/ESP-Steuergerät, Ersatzteilnummer: 71751083

TECHNISCHE INFO

FIAT

○ Fahrzeugtyp

Fiat Bravo, Baujahr 2007 bis 2014

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle bis VIN 4192407.

● PROBLEM

Die Bremsen schleifen.

○ Ursache des Problems

Es liegt eine mangelhafte Fertigungsqualität der Bremspedaleinheit vor.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, ein geändertes Bremspedal sowie Bremspedallagerbolzen einzubauen.

○ Ersatzteile

Bremspedal, Ersatzteilnummer: Kontaktieren Sie Ihren Hersteller
Bremspedallagerbolzen, Ersatzteilnummer: 7174703
Bremspedallagerbuchse (2x), Ersatzteilnummer: 71740397
Halteklammer, Ersatzteilnummer: 71747693

○ Fahrzeugtyp

Fiat Panda/Panda Classic, (03-13), 1,2l, 188A4.000, 44kW (60PS) bei 5000 1/min, R-Cat, Baujahr 2003 bis 2011

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle ohne Allradantrieb VIN 571559-581000.

● PROBLEM

Aufleuchten der ABS-Warnleuchte. Es sind Fehlercodes bezüglich der vorderen ABS-Raddrehzahlsensoren abgelegt.

○ Ursache des Problems

Es liegt eine schlechte Kontaktierung im Mehrfachstecker des vorderen ABS-Raddrehzahlsensors vor.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, den (die) vorderen ABS-Raddrehzahlsensor(en) zu erneuern.

○ Ersatzteile

ABS-Raddrehzahlsensor vorn, Ersatzteilnummer: 51718056

TECHNISCHE INFO

FIAT

○ Fahrzeugtyp

Fiat Panda/Panda Classic, (03-13), 1,2l, 188A4.000, 44kW (60PS) bei 5000 1/min, R-Cat, Baujahr 2003 bis 2011

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit Allradantrieb bis VIN 1028940.

● PROBLEM

Aufleuchten der Motorstörungswarnleuchte. Fehlercode abgelegt: P0500.

○ Ursache des Problems

Es liegt ein Plausibilitätsfehler der Signale vom ABS-Steuergerät zum Motorsteuergerät vor.

○ Fehlerbeseitigung

Um andere Störungsursachen ausschließen zu können wird empfohlen, weitere elektrische und mechanische Systemtests sowie relevante Bauteilprüfungen durchzuführen. Sofern keine Fehlfunktionen feststellbar sind, ist ein geändertes ABS-Steuergerät einzubauen.

○ Ersatzteile

ABS-Steuergerät, Ersatzteilnummer: 71749842

TECHNISCHE INFO

FIAT

○ Fahrzeugtyp

Fiat Ducato (06-14)

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit Blattfederung hinten.

● PROBLEM

Es treten Geräusche von der Hinterradaufhängung auf unebener Fahrbahn oder beim Befahren von verkehrsberuhigenden Fahrbahnschwellen/Aufpflasterungen auf.

○ Ursache des Problems

Die Anschlagpuffer für die Blattfedern an der Hinterradaufhängung sind defekt.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, geänderte Anschlagpuffer einzubauen.

○ Ersatzteile

Reparaturkit für Anschlagpuffer: Ersatzteilnummer: 1362685080