

TECHNICAL INFO

NISSAN

○ Type de véhicule

Nissan Primera (P12)

○ Véhicules en question

Tous les modèles.

● PROBLÈME

L'ABS est activé même si la pédale de frein n'est pas enfoncée.

○ Cause du problème

La roue d'impulsion du capteur de vitesse de roue d'ABS est desserrée sur l'articulation de l'arbre de commande.

○ Élimination de l'anomalie

Il est recommandé de remplacer l'articulation d'arbre de commande.