

TECHNICAL INFO HONDA

○ Tipo di veicolo

Honda Civic, (06-12), 1,8l, 103kw (140 cv), anno di costruzione 2006-2012

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli.

● PROBLEMA

La spia di segnalazione dell'ABS, la spia di avvertimento del sistema frenante e quella del freno a mano si accendono quando si avvia il motore.

○ Causa del problema.

Ci potrebbero essere codici di errori memorizzati.
Quando si avvia il motore, la tensione della batteria è bassa.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di esaminare i codici di errori e di riparare, se necessario, il malfunzionamento.
Si dovrebbe inoltre caricare o sostituire la batteria.

○ Tipo di veicolo

Honda Civic, (06-12), 1,8l, 103kw (140 cv), anno di costruzione 2006-2012

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli prodotti tra il 2005 e il 2008.

● PROBLEMA

Vibrazioni del freno provenienti dalle ruote anteriori.

○ Causa del problema

I dischi freno anteriori potrebbero presentare un run-out laterale eccessivo.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di controllare il run-out laterale dei dischi freno anteriori.
Se necessario, sostituire il disco freno.

○ Tipo di veicolo

Honda Civic / CR-V

○ Veicoli in questione

Honda Civic MY 2006-2007
Honda CR-V MY 2007

● PROBLEMA

Codice di errore salvato: U0122.
Oltre a questo, potrebbero essere presenti codici di errore salvati relativi al bus CAN.

○ Causa del problema

È presente un collegamento a terra sbagliato della centralina di controllo dell'ABS.

○ Eliminazione dell'errore

Controllare lo stato del punto di messa a terra.
[Honda Civic: dietro il paraurti anteriore; CR-V: sotto alla centralina di controllo dell'ABS.]
Se necessario, si consiglia di pulire o stringere il punto di messa a terra. Analizzare i codici di errore e, se necessario, correggere il malfunzionamento.