

TECHNICAL INFO MITSUBISHI

○ Tipo di veicolo

Mitsubishi Shogun/Pajero/Montero, (00-07), 2,5l, 4D56T, 73kw (99 cv), a 4000 giri/min, anno di costruzione 2000-2007

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli prodotti fino al 2001.

● PROBLEMA

Presenza di cigolii provenienti dai freni ruota posteriori.

○ Causa del problema

Le pastiglie freno della ruota posteriore dispongono di un solo spessore di regolazione.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare un gruppo modificato con tre spessori di regolazione.

○ Tipo di veicolo

Mitsubishi Galant

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli con motore V6, 2001-2003 (prodotti fino al 23 luglio del 2002)
Tutti i modelli con motore V4, 2002-2003 (prodotti fino al 23 luglio del 2002)

● PROBLEMA

Attivando il freno durante la guida ad una velocità tra 8 km/h e 56 km/h, si presenta un tintinnio proveniente dai freni ruota anteriori alla temperatura di esercizio.

○ Causa del problema

Le pastiglie del freno stridono sui dischi freno.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare dei supporti modificati della pinza freno sul freni ruota anteriori.