

TECHNICAL INFO

NISSAN

○ Tipo di veicolo

Nissan Primera (P12)

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli.

● PROBLEMA

L'ABS è attivato anche se il pedale del freno non è premuto.

○ Causa del problema

La ruota fonica del sensore di velocità della ruota ABS è allentata sul giunto dell'albero di trasmissione.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di sostituire il giunto dell'albero di trasmissione.