

TECHNICAL INFO

CHRYSLER

○ Tipo di veicolo

Chrysler Voyager, (TIPO GK/GY/RG), 3,3l V6, 128kw (174 cv), anno di costruzione 2001-2008



Veicoli in questione

Tutti i modelli a trazione integrale.

PROBLEMA

- Guidando a bassa velocità senza attivare il freno, si avverte un rumore proveniente dai freni posteriori.

○ Causa del problema

Il supporto della pinza del freno posteriore è difettoso.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare una supporto della pinza modificato per il freno posteriore.