

TECHNICAL INFO

mitsubishi

○ Voertuigtype

Mitsubishi Shogun/Pajero/Montero, (00-07), 2,5l, 4D56T, 73kw (99 pk), bij 4000 omw./min., bouwjaar 2000-2007

○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen die tot 2001 werden gebouwd.

● PROBLEEM

Er zijn piepende geluiden hoorbaar, afkomstig van de remmen op de achterwielen.

○ Oorzaak van het probleem

De remblokken van de achterwielen zijn voorzien van slechts een vulplaatje.

○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, een aangepaste set met drie vulplaatjes te installeren.

○ Voertuigtype

Mitsubishi Galant

○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen met V6-motor, 2001-2003 (gebouwd tot 23 juli 2002)

Alle modellen met V4-motor, 2002-2003 (gebouwd tot 23 juli 2002)

● PROBLEEM

Tijdens het bedienen van de rem bij het rijden met een snelheid tussen 8 km/u en 56 km/u doet zich een rinkelend geluid voor, dat bij bedrijfstemperatuur afkomstig is van de remmen op de voorwielen.

○ Oorzaak van het probleem

De remschoenen schrapen over de remschijven.

○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, aangepaste remklauwsteunen op de remmen op de voorwielen te installeren.