

TECHNICAL INFO

NISSAN

○ Typ pojazdu

Nissan Primera (P12)

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele.

● PROBLEM

System ABS zostaje uruchomiony nawet przy niewciśniętym pedale hamowania.

○ Przyczyna problemu

Koło impulsowe czujnika prędkości kół systemu ABS poluzowane na przegubie półosi napędowej

○ Usuwanie usterki

Zaleca się wymianę przegubu półosi napędowej