

TECHNICAL INFO MITSUBISHI

○ Typ pojazdu

Mitsubishi Shogun/Pajero/Montero, (00-07), 2,5l, 4D56T, 73kw (99 KM), przy 4000 obr./min, rok produkcji 2000-2007

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele wyprodukowane przed 2001 rokiem.

● PROBLEM

Od strony hamulców kół tylnych dochodzą odgłosy skrzypienia.

○ Przyczyna problemu

Klocki hamulcowe kół tylnych mają tylko jedną podkładkę regulacyjną.

○ Usuwanie usterki

Zaleca się montaż innego zestawu, z trzema podkładkami regulacyjnymi.

○ Typ pojazdu

Mitsubishi Galant

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele z silnikiem V6, 2001-2003 (wyprodukowane przed 23. lipca 2002 roku)

Wszystkie modele z silnikiem V4, 2002-2003 (wyprodukowane przed 23. lipca 2002 roku)

● PROBLEM

Uruchamianie hamulca podczas jazdy z prędkością 8-56 km/godz. powoduje powstawanie odgłosu dzwonienia, dochodzącego od strony hamulców kół przednich w temperaturze roboczej.

○ Przyczyna problemu

Klocki hamulcowe ocierają o tarcze

○ Usuwanie usterki

Zaleca się montaż innych wsporników zacisków hamulcowych przy hamulcach kół przednich.