

TECHNICAL INFO CHRYSLER

○ Typ pojazdu

Chrysler Voyager, (TYP GK/GY/RG), 3,3l V6, 128kw (174 KM) przy 5100 obr./min, R-Cat, rok produkcji 2001-2008

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele z napędem na wszystkie koła.

● PROBLEM

Przy wolnej jeździe bez uruchamiania hamulca zdarza się, że słychać hałas dobiegający od strony tylnych hamulców.

○ Przyczyna problemu

Wadliwy wspornik zacisku tylnego hamulca.

○ Usuwanie usterki

Zaleca się wymianę wspornika zacisku tylnego hamulca.