

# TECHNICAL INFO

## RENAULT

### ○ Тип автомобиля

Renault Scenic/Grand Scenic II

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с ESP.

Mégane Scénic:

Типе JA0 1, VIN D 000002-000006/JA0 5, VIN D 000099-367831.

Типе JA0 B, VIN D 300001-355164/JA0 C, VIN D 034003-045379.

Типе JA0 D, VIN D 260000-271432.

Scénic:

Типе JA1 0, VIN D 000006-000162/JA1 1, VIN D 000003-002040.

Типе JA1 3, VIN D 000013/JA1 A, VIN D 260127-261627.

Типе JA1 H, VIN D 000001-001441/JA1 J, VIN D 260000-271318.

Типе JA1 R, VIN D 000001-000021/JA1 S, VIN D 000001-000010.

Типе JA1 U, VIN D 260001-273263.

### ● ПРОБЛЕМА

При запуске двигателя загорается сигнальная лампочка ESP. Код ошибки: DEF 74 (относится к датчику угла поворота рулевого колеса).

### ○ Причина проблемы

Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое при запуске двигателя.

### ○ Устранение неисправности

! Не извлекайте датчик угла поворота рулевого колеса.


Снимите блок предохранителей с панели приборов. Вытяните предохранитель ABS F16 и резервный предохранитель F26. Соедините слоты F16 и F26 шунтом. Поместите предохранители на шунт. Проверьте функционирование сигнальной лампочки ESP.

- При включении зажигания сигнальная лампочка ESP загорается.

- При работе стартера сигнальная лампочка ESP отключается.

- Запускается двигатель, ключ зажигания отпускается.

- Сигнальная лампочка ESP загорается на 3 секунды, прежде чем погаснет.



### ○ Запасные части

Шунт для ESP, артикул: 7701054996