

TECHNICAL INFO

CHRYSLER

○ Тип автомобиля

Chrysler Voyager, (TYP GK/GY/RG), 3,3л V6, 128кВт (174 л.с.) при 5100 об/мин, R-Cat, год выпуска 2001-2008

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с полным приводом.

● ПРОБЛЕМА

Появляется шум в задних тормозах при медленной езде без торможения.

○ Причина проблемы

Кронштейн заднего тормозного суппорта поврежден.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить кронштейн заднего тормозного суппорта