

TECHNICAL INFO

NISSAN

- Тип автомобиля
Nissan Primera (P12)
- Рассматриваемые автомобили
Все модели.
- **ПРОБЛЕМА**
ABS активируется, даже если педаль тормоза не нажата.
- Причина проблемы
Импульсное колесо датчика ABS скорости колеса плохо прикреплено на шарнире приводного вала.
- Устранение неисправности
Рекомендуется переустановить.