

TECHNICAL INFO

MAZDA

○ Тип автомобиля

Mazda 3, (TYP BL), 1,6л MZR, Z6, 77кВт (105 л.с.), при 6000 об/мин, R-Cat, год выпуска 2009-2013

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с ESP.

● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ESP.
Код ошибки U0428.

○ Причина проблемы

Датчик угла поворота рулевого колеса откалиброван неправильно.

○ Устранение неисправности

Следует провести дополнительные исследования электрической и механической систем, чтобы исключить другие причины проблемы. Если нет других ошибок, рекомендована калибровка датчика угла поворота рулевого колеса. Удалите код ошибки. Обкатайте автомобиль со скоростью 20 км / ч. Рулевое колесо должно быть ориентировано строго прямо.