

# TECHNICAL INFO MITSUBISHI

## ○ Тип автомобиля

Mitsubishi Shogun/Pajero/Montero, (00-07), 2,5л, 4D56T, 73кВт (99 л.с.), при 4000 об/мин, год выпуска 2000-2007

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, произведенные до 2001.

## ● ПРОБЛЕМА

Появляется писк в задних тормозах.

## ○ Причина проблемы

Тормозные колодки, расположенные на задних колесах имеют только одну регулировочную шайбу.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить колодками с тремя регулировочными шайбами.

## ○ Тип автомобиля

Mitsubishi Galant

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с двигателями V6, 2001-2003 (произведенные до 23 июля 2002)  
Все модели с двигателями V4, 2002-2003 (произведенные до 23 июля 2002)

## ● ПРОБЛЕМА

При активации тормозов во время движения со скоростью 8 км/ч - 56 км/ч возникает громкий шум в передних тормозах при рабочей температуре.

## ○ Причина проблемы

Тормозные колодки со скрежетом трутся о тормозные диски.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить скобу суппорта на передних тормозах.