

TECHNICAL INFO

AUDI

○ Тип автомобиля

Audi Q7, 3,6л, VHL, 206 кВт (280 л.с.) при 6200 об/мин, R-Cat, год выпуска 2007-2010

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели 2006-2009 годов выпуска.

● ПРОБЛЕМА

Сигнальная лампочка стояночного тормоза не выключается после отпускания стояночного тормоза.

○ Причина проблемы

Рычаг стояночного тормоза, который приводится в действие с помощью ножного переключателя, не возвращается в исходное положение, из-за слишком слабой конструкции.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется установить новую пружину на рычаг ножного переключателя