

TECHNICAL INFO

BMW

○ Typ pojazdu

BMW X5 (E53), 3,0i, 30 6D 2, 155kw (211 KM), przy 4000 obr./min, rok produkcji 2003-2007

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele.

● PROBLEM

Świeci się kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.
Kod(y) błędu(ów) czujnika prędkości obrotowej kół systemu ABS.

○ Przyczyna problemu

Zwarcie obwodu zostało spowodowane tarcie okablowania o podwozie pojazdu.

○ Usuwanie usterki

Zaleca się sprawdzenie, czy okablowanie nie zostało uszkodzone, i naprawę ewentualnych uszkodzeń.

○ Typ pojazdu

BMW Serii X5 (E70), 3,0i SI/ xDrive30i, N52 B30A, 200kw (272 KM) przy 6650 obr./min, R-Cat, rok produkcji 2006-2010

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele wyprodukowane przed rokiem 2008 (sierpień).

● PROBLEM

Świeci się kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.
Zapisane kody błędów: 600 D, 600 B.

○ Przyczyna problemu

Błąd oprogramowania w module sterującym systemu EPD.

○ Usuwanie usterki

Aby wykluczyć inne przyczyny problemów, należy jednak przeprowadzić również pozostałe elektryczne i mechaniczne testy systemu. Jeśli nie występują żadne inne błędy, zaleca się zaprogramowanie modułu sterującego EPB przy pomocy aktualnego oprogramowania. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, prosimy kontaktować się z producentem (Wymagana aktualizacja).

TECHNICAL INFO

BMW

○ Typ pojazdu

BMW Serii 7 (E65/66), 3,0i SI/ xDrive30i, N52 B30A, 190kw (258 KM)
przy 6600 obr./min, rok produkcji 2005-2008

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele.

● PROBLEM

Odgłosy skrzypienia ze strony przednich i tylnych hamulców, pojawiające się przy delikatnym uruchomieniu hamowania.

○ Przyczyna problemu

Czujnik zużycia klocków hamulcowych ociera się o tarczę hamulcową.

○ Usuwanie usterki

Zaleca się montaż innego czujnika zużycia klocków hamulcowych. Ponadto, należy sprawdzić i, jeśli to konieczne, wymienić klocki hamulcowe.

○ Części zamienne

Czujnik zużycia klocków hamulcowych (przedni), numer części zamiennej:

34356778037 – Brembo A 00 236

Czujnik zużycia klocków hamulcowych (tylny), numer części zamiennej:

34356778038 – Brembo A 00 237