

# TECHNICAL INFO

## AUDI

### ○ Typ pojazdu

Audi Q7, 3,6l, BHL, 206 kW (280 KM) przy 6200 obr./min, R-Cat, rok produkcji 2007-2010

### ○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele wyprodukowane w latach 2006-2009.

### ● PROBLEM

Kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego nie wyłącza się po zwolnieniu tego hamulca.

### ○ Przyczyna problemu

Dźwignia hamulca postojowego, uruchamiana przełącznikiem nożnym, nie wraca do pierwotnego położenia. Jest to spowodowane wadą konstrukcyjną.

### ○ Usuwanie usterki

Zaleca się montaż nowej sprężyny gazowej w dźwigni przełącznika nożnego.